鋼・コンクリート合成床版の実橋調査

一鎧橋の載荷実験と非破壊検査ー

技術委員会 床版小委員会

倉田幸宏 春日井俊博 大久保宣人

橘 吉宏




1-1 合成床版の構造


1. ロビンソン型合成床版

- ■床版厚18cm 底鋼板厚10mm
- ·縞鋼板(材質SM41A)
- ・スタッド φ13×100mm
- ・補強リブなし

2. コンクリート

- ■設計基準強度;300kgf/cm²
- ・早強セメント
- ・膨張コンクリート(単位膨張材量は30kg/m³






1-3 鎧橋で実施した調査項目

- 1 合成床版の維持管理における点検・調査・評価
 - ① 外観調査
 - ② 合成床版に対する非破壊検査法の適用
 - ③ 床版たわみ計測と床版剛性の評価
- 2 「鎧橋」の経年変化
 - ① 竣工時の載荷試験のFEM再現解析による経年変化の推定

2 合成床版の維持管理における点検・調査・評価



- 第1章 序説
- ・ 第2章 合成床版の要求性能
- 第3章 合成床版の変状と疲労損傷
- メカニズム
- ・ 第4章 合成床版の維持管理方針
- ・ 第5章 点検および調査の方法
- 第6章 評価および判定
- ・ 第7章 合成床版の補修・補強
- 添付資料 I 合成床版の非破壊検
- 適用事例
- 添付資料Ⅱ 点検調書(案)




2-2点検調査の基本方針

◎ まず、どのように壊れるのかが明らかになっていることが点検調査の方針を検討するうえで重要!

輪荷重走行試験等から予測される劣化の状況

- ① 疲労損傷⇒剛性低下⇒床版たわみ増加
- ② ⇒舗装ひび割れ・ポットホール発生
- ③ 貫通ひび割れ発生⇒雨水等の浸入
- ④ 鋼板継手やモニタリング孔から漏水

8





2-4 基本方針


- ・ 1 定期点検の段階
- 舗装路面の異常と床版下面モニタリング孔などから の漏水の有無を重点的に点検する。
- ・2 詳細調査の段階
- ・・各種非破壊検査法を適用して調査する。
- 床版のたわみで損傷状態を評価する。

10



































3-6 非破壊検査法適用のまとめ

24年経過した鎧橋の合成床版に対して
① たたき検査:異音部なし
② 打音法・弾性スイープ波法:異常なし
③ 板厚測定:減厚なし

























4-6 たわみ計測のまとめ

- ① 計測値は 方法1(衝撃加振) <方法3(静的載荷)
- ② 方法1(衝撃加振)では、安定してたわみ計測ができる。
- ③ 主桁振動の影響が小さい計測点1の方が、方法1と方法3の差が小さい。
 - ⇒ 主桁振動の影響排除のプログラムの修正が必要 (RC床版用に開発されたプログラムの修正が今後の課題)
- ④ 方法2では、衝撃加振の方法により傾向が異なる。⇒ ダンパーの特性による最大荷重持続時間の影響

路面上からの合成床版たわみ計測法として、方法1の実用化が期待できる。

5 床版剛性の評価

5-1 コンクリートヤング係数の推定

・当時のコンクリートのヤング係数の推定


目安


昭和53年道示 設計基準強度300kg/cm²


 $3.0 \times 10^5 \text{ kg/cm}^3 (3.0 \times 10^4 \text{ N/mm}^3)$


当時のコンクリート品質管理記録: 実施工では340kg/cm 当時の施工記録: 床版打設時に底鋼板が最大10mmのたわみヤング係数をパラメータに解析を実施


3
















6-4 境界条件の評価のまとめ


- ① 解析值
- ・縦目地の境界条件(鉛直方向のバネ係数)で、主桁たわみが大きく影響される。
- ② 解析值
- ・固定に近いと G3桁のたわみが極端に小さくなり、全部の桁のたわみが小さくなる。
- ③ 実測値とFEMの結果
- ・現在は、ゆるい弾性支持状態になっていると推定できる。

43









6-9 経年変化のまとめ

- ① 縦目地は、竣工時には固定支持状態であったが、 現在はゆるい弾性支持状態になっていることが推 定された。
- ② FEM再現解析結果から、鎧橋は安全性に問題ないことが確認された。

48

7 総括

- ・供用後24年経過した鋼・コンクリート合成床版合成 桁橋「鎧橋」の点検調査
- ・合成床版に対する詳細調査の実施
- 各種非破壊検査法の適用
- 床版たわみの計測および剛性評価
 - (路面からのたわみ計測が可能な衝撃加振法の実用化)
- ・載荷試験とFEMによる構造としての経年変化の調査
- ・ ⇒健全性を保っていることが検証された。

8 おわりに

過去の2回の調査においても、合成床版の健全性は検 証されておりますが、引き続き今後の技術開発や維持管理 の実践を通じてより良い合成床版の技術の蓄積に努めたい と考えています。



