



## 床版の高耐久化(九年橋調査)



大正時代の鉄筋コンクリート床版が長期間使用できた要因を探る

### 90年以上の使用に耐えた歴史的橋梁

九年橋は、岩手県北上市の一級河川和賀川に架かる単純鉄筋桁17連の橋梁です。大正11年に左岸側の8径間が架設され、河川の拡幅に伴い昭和8年に右岸側の9径間が架設されました。昭和46年～60年にかけて活荷重の見直し対応や、予防保全の観点より鉄筋コンクリート床版(以下、RC床版)の鋼板接着補強等を施することで、厳しい使用環境に耐え、建設から80年および90年以上にわたり供用されたのち、床版劣化や幅員が狭い等の要因から平成27年度に床版取替が行われました。

直接車両荷重を受け厳しい使用環境となるRC床版は高耐久化を図る必要があるため設計、施工および維持管理技術の向上が求められています。そこで、九年橋を対象としてRC床版の撤去前、撤去中、撤去後に調査を実施し、既設床版が長期使用に耐えてきた要因を分析しました。

	4主鉄筋(左岸)	2主鉄筋(右岸)
施工年	大正11年	昭和8年
形式	単純4主鉄筋8連	単純2主鉄筋9連
支間長	21.5m	16.8m



九年橋全景(大規模修繕前)

### 九年橋の履歴と設計荷重の変遷

年	管理者	九 年 橋		設計基準と 設計荷重の変遷
		4主鉄筋	2主鉄筋	
大正8年 (1919)	国			「道路構造令」 国道 車両荷重:2100貫[7.875t] 転圧機:12m[10.886t]
大正11年 (1922)		完成		
大正15年 (1926)				「道路構造に関する細則」 国道(二等橋) 自動車荷重:8t 転圧機:11t
昭和8年 (1933)		舗装取替(硬質 ターベー→ コンクリート舗装)	完成	
昭和14年 (1939)				「鋼道路橋設計示方書案」 国道、一等橋:20t
昭和31年 (1956)				「鋼道路橋設計示方書」 国道、一等橋:20t
昭和39年 (1964)		歩道部拡幅 (20主桁補強不要)	主桁縦桁補強	
昭和40年 (1965)			歩道部拡幅	
昭和46年 (1971)			ひび割れ補修 鋼板接着補強	
昭和50年 (1975)	岩手県			
昭和54年 (1981)				「道路橋補修便覧」発刊
昭和56年 (1981)			鋼板接着補強	
昭和58年 (1983)		鋼板接着補強 (20対応)	鋼板接着補強 床版打替え 水切り取付け 塗替え塗装	
昭和60年 (1985)				
平成5年 (1993)	北上市			「道路橋示方書」 県道、A活荷重:25t
平成9年 (1997)				
平成27年 (2015)		桁補強・床版取替	A活荷重で補強設計	
平成28年 (2016)			側道橋完成	

## 長寿命化の要因

### ① 予防保全としての補修補強

- 4主鉄筋では床版劣化前に予防保全的に鋼板接着補強。  
→活荷重による発生応力が約1/6となり、非常に大きな補強効果。

### ② コンクリート舗装による増厚効果

- コンクリート舗装が健全な場合、舗装を含む床版の断面増により応力が約20%低減し、現行基準の必要床版厚をも満足。  
 $\text{コンクリート舗装厚} + \text{床版厚} = \text{必要床版厚}$   
→現行基準を満足

床版厚(㎜)	鋼板接着前			鋼板接着後		
	200	250	200	作用	許容	作用
主鉄筋 応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	不等沈下なし 80	120	63	120	19	120
不等沈下考慮 (N/mm <sup>2</sup> )	244	175	194	175	38	175

不等沈下の影響大  
応力度3倍に増加

増厚効果  
20%低減

補強効果  
85%低減




図 床版の断面構成

### ③ コンクリート舗装+アスファルト舗装の防水効果

- コンクリート舗装の上からアスファルト舗装をオーバーレイ。  
→舗装が健全な箇所では、舗装が防水層として機能。

### ④ 高強度なコンクリートによる耐荷性、耐凍害性向上

- 当時の設計強度(13N/mm<sup>2</sup>)に対して2倍程度の高強度なコンクリート。  
→耐荷性・耐凍害性の向上

### ⑤ 非塩化物系融雪剤の使用

- 凍結防止剤による塩害への対策として非塩化物系融雪剤を使用。  
→塩害を回避



《写真》路肩部の凍害による土砂化(舗装劣化部)

## 劣化促進の要因

### ① 排水計画の不備(排水溝・防水層がない)

→床版上面の滲水に起因する凍害

### ② 構造・施工による目地・打継目等


- (コンクリート舗装目地、床版の打継目、コンクリート舗装と地覆の境界。)  
→弱点からの水の浸入

### ③ 発展途上の施工技術

→施工不良(ジャンカ等)からの損傷(ひび割れ)

### ④ 2主鉄筋の縦桁に起因する不等沈下の影響(応力度3倍)

→2主鉄筋は4主鉄筋より早く劣化



《写真》2主鉄筋の撤去床版

## まとめ、今後の取組み

九年橋では、4つの劣化促進の要因が考えられましたが、上記に挙げた5つの長寿命化の要因や適切な維持管理により、90年以上という長期の使用が可能になったと考えられます。

日本橋梁建設協会では、床版の設計・施工・維持管理技術のさらなる向上を図るため、床版の劣化メカニズムの把握について研究を継続実施しています。

### 【参考文献】

酒井 武志, 川東 龍則, 久保 圭吾, 柿沼 努, 春日井 俊博: 九年橋を対象とした既設鉄筋コンクリート床版の劣化過程の推定, 第九回道路橋床版シンポジウム論文報告集, pp.109-114, 2016.11