

# 令和 元年度 橋梁技術発表会

もう、腐食なんかこわくない！  
～適切な維持管理と対策で鋼橋は守れる～

保全委員会  
【貞島健介，稻田博史】



一般  
社団法人

日本橋梁建設協会  
Japan Bridge Association

## 1. はじめに

## 2. 腐食とは

- ・腐食のメカニズム
- ・鋼橋における腐食因子

## 3. 防食

- ・防食の考え方
- ・防食を考慮した構造・工夫

## 4. 塗替え

- ・塗替えの考え方
- ・塗膜剥離と素地調整

## 5. 補修事例

- ・補修・補強の考え方
- ・補修事例

# 1. はじめに

**鋼にとって腐食（酸化）は自然現象**



**鋼橋の維持管理上の永遠のテーマ**

・  
・  
・


しかし、防食を考慮した構造の採用、適切な維持管理を行うことで腐食を防ぐことは可能。また、たとえ腐食が進行したとしても鋼橋は補修・補強が可能。

本発表では「もう、腐食なんかこわくない！」と題して、適切な維持管理办法および腐食の補修・補強事例を紹介します。

## 2. 腐食とは



## 2.1 腐食のメカニズム

自然界では**酸化状態**（酸化鉄の状態）で安定



**腐食**；鉄が大気中で**酸化され**、さびが発生  
酸化するためには、常温状態では**水と酸素**の存在が不可欠

## 2.1 腐食のメカニズム



## 2.2 鋼橋における腐食因子

腐食因子；

- ・酸素と水

漏水や滯水により  
局部的に腐食



腐食因子を除けば腐食の抑止ができる



腐食促進因子；

- ・飛来塩分（海水、凍結防止剤）
- ・大気汚染ガス（排気ガス、工場排出物）
- ・異種金属接触電池作用（異種金属腐食）

# 3. 防食

### 3.1 防食の考え方

#### 【鋼構造物の防食方法】

- ・ **表面被覆**

非金属系(塗装, 防錆キップ, FRPシート)

金属系(溶融亜鉛メッキ, 溶射, クラッド)

- ・ **高耐食性材の使用** (耐候性鋼, ステンレス鋼)

- ・ **環境改善**

腐食因子の除去 (構造改善, 除湿, 水洗い)

- ・ **電気防食** (流電陽極法, 外部電源法)

## 3.1 防食の考え方

### (1) 表面被覆による防食方法

#### 表面被覆の種類と耐用年数

防食の種類	耐用年数		
	一般環境 - 山間部 -	やや厳しい環境 - 市街地部 -	厳しい環境 - 海岸部 -
重防食塗装<C5塗装系>	35年（60年）	30年（45年）	20年（30年）
溶融亜鉛メッキ	100年	60年	25年
亜鉛アルミ溶射+封孔処理	100年	70年	60年

（ ）内は塗膜が防食機能を失い錆が10~15%程度となる期間

技術短信（2009.10） 日本橋梁建設協会より

- ・ **重防食塗装**では機能が異なる塗料を複数層重ねた塗装系で、  
**防食機能を失い錆が発生する前の塗り替えが前提**
- ・ **溶融亜鉛メッキ**は厳しい環境で耐用年数が短い点に注意
- ・ 溶射は塗装に比べ耐久性の高い金属で皮膜を形成

### 3.1 防食の考え方


#### (2) 高耐食性材の使用

**耐候性鋼材 (CrやNiを添加し保護性さびを生成)**

- ・**保護性さびの生成により長期防食性が発揮される**  
(200年以上の耐用年数が期待されている)
- ・**保護性さびが生成されるまでは (一般的には5~10年程度) 留意が必要であるが, 実績も多くあり, 留意点も明確である.**



外観評点写真



さび外観評価補助システム(日本橋梁建設協会HPより)

## 3.1 防食の考え方

### (3) 環境改善

- 滞水を防止する構造の採用  
例. 止水板, 排水孔
- 密閉構造による環境遮断  
例. 溶接による密閉化
- 除湿による強制的な湿度調整  
例. 箱桁内, ケーブル除湿

### (4) 電気防食

- 電極から直接電流を流し,  
腐食しない電位を保つ




トラス部滯水防止構造の例



下フランジ滯水防止構造の例


## 3.2 防食を考慮した構造・工夫

### (1) 柄端部での構造詳細




## 3.2 防食を考慮した構造・工夫

### (1) 柄端部での構造詳細



## 3.2 防食を考慮した構造・工夫

### (2) 塗装桁における細部構造




【角部曲面仕上げ】



【角部への先行塗装事例】




【曲面加工用機械】



【添接板と母材の構造詳細】

## 3.2 防食を考慮した構造・工夫

### (3) 耐候性鋼橋梁における細部構造




(縦断勾配の高い側)


(縦断勾配の低い側)

【水切り板の設置】

滯水防止を考えた構造






【腹板の添接板】



【下フランジの添接板】

## 3.2 防食を考慮した構造・工夫

### (4) 鋼とコンクリートの境界付近の防食



## 4. 塗替え

塗装は代表的な防食法だが、そのライフサイクルの中で、必ず塗替えが発生する。  
4章では、塗替えについて特徴・留意点を紹介

## 塗装系による塗替えの考え方の違い

重防食塗装系

中・上だけ塗替え

一般塗装系

全層塗替えで重防食塗装系へ  
(一般塗装系での塗替は  
LCCの考え方から、非推奨)

## 4.1 塗替えの考え方

### (1) 重防食塗装系の塗替え


重防食塗装系は、中・上塗の塗膜厚が減ってきた段階で、目荒らしをして、中・上塗を塗りなおす。



## 4.1 塗替えの考え方

### (1) 重防食塗装系の塗替え

下塗は紫外線等に弱く、露出すると劣化しやすい。  
下塗・防食下地を傷め、鋼材を発錆させてしまうと、  
その錆の除去作業は大掛かりになり、コストも嵩む。



→ 上塗・中塗が劣化した段階で(=下塗露出前に)  
上・中だけ塗替(前ページの図)を推奨

## 4.1 塗替えの考え方

### (2) 一般塗装系の塗替え

LCCの観点から、旧塗膜を全層剥離して、  
防食下地としてジンクリッヂペイントを入れる  
「重防食塗替塗装系」を推奨。

Rc-I 塗装系

素地調整	1種 ※
防食下地	有機ジンクリッヂペイント
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗
中塗	弱溶剤形ふつ素樹脂塗料用中塗
上塗	弱溶剤形ふつ素樹脂塗料上塗

※ ブラスト処理 除鏽度 ISO Sa 2 1/2

## 4.1 塗替えの考え方

### (2) 一般塗装系の塗替え

塗替え作業で難しいのは、**塗膜剥離と素地調整**  
→ 4.2 で少し詳しく説明。

塗膜に **鉛・PCB** 等の有害物質を含有しているもの  
があり、除去時に相応の対応が必要.

- 周囲に撒き散らさない
- 作業者に吸い込ませない
  - グラインダー等の動力工具 ×
  - 簡易養生でのブラスト ×
  - 次ページの表から選択

## 4.2 塗膜剥離と素地調整

施工箇所に応じて幾つかの工法を組み合わせる

工法名称	塗膜剥離	素地調整	養生	適用箇所
剥離剤	○	—	簡易	平面・曲面
電磁誘導 (IH)	○	—	簡易	広い平面
ブリストル ブラスター	—	○	簡易	平面・曲面 (小面積)
バキューム ブラスト	○	○	密閉	養生エリア内 ならどこでも
回収分離式 オープンブラスト	○	○	完全 密閉	養生エリア内 ならどこでも

剥離剤や電磁誘導は、別途素地調整が必要  
バキュームブラストでも、結局漏れるので密閉養生が必要

## 4.2 塗膜剥離と素地調整

### ① 剥離剤工法



塗布後24時間程度放置し  
スクレーパーで剥ぎ取る




錆やプライマーは除去できない  
→ 別途素地調整が必要

最近は臭いの少ない水系タイプが主流

## 4.2 塗膜剥離と素地調整

### ② 電磁誘導（IH）工法



電磁誘導（IH）工法のイメージ




電磁誘導（IH）工法による塗膜剥離状況

電磁誘導で鋼材表面近傍のみを温め、塗膜の付着を弱める  
鋼材裏側の塗装を傷めないとされる  
錆やプライマーは除去できない → 別途素地調整が必要

## 4.2 塗膜剥離と素地調整

### ③ブラスト面形成動力工具（ブリストルブラスター）

金属ブラシを縦回転させ、鋼材表面に  
アンカーパターンをつける  
面積が大きいと時間がかかる



各種の方法で処理した鋼材表面写真




素地調整状況

## 4.2 塗膜剥離と素地調整

### ④ バキュームブラスト工法（回収・分離型）

- ・ブラスト処理と同時に研削材を吸引回収
- ・ノズルヘッド（吐出・吸入口）がずれて、周囲に飛散する  
→ 結局、密閉養生は必要



【バキュームブラストのシステム】




【バキュームブラスト施工状況】

## 4.2 塗膜剥離と素地調整

### ⑤ 回収分離式オープンブラスト工法

- ・研削材+塗膜粉を回収、分離
- ・研削材（スチールグリッド）は再利用 → 廃棄物量を削減
- ・オープンなので完全密閉が必要
- ・設備大



【回収分離式オープンブラストのシステム】

## 4. 塗替えのまとめ

重防食塗装系

一般塗装系

中・上だけ塗替え


全層塗替えで重防食塗装系へ  
(一般塗装系での塗替は  
LCCの考え方から、非推奨)

一般塗装系の塗替えで重要な作業は  
塗膜剥離と素地調整

→ 幾つかの工法を組合せて、最小コストで  
重防食塗装に変えることが、  
限られた予算で鋼橋を長持ちさせる鍵！

# 5. 補修事例

# 【腐食補修における全体フロー】



※ この後、5つの施工事例を紹介

# 事例 1


## 吊橋ケーブルの腐食補修

**橋梁形式：単径間補剛トラス吊橋**

**架 橋：1983年（昭和58年）**


**長 橋 長：444m(401m + 43m)**

**工事内容：ハンガーロープ取替, メインケーブル水切  
設置, ケーブルバンドボルト取替他**



# (1) 腐食状況

- ・ハンガーロープ：メッキ皮膜の消耗
- ・メインケーブル ラッピングワイヤ：塗膜劣化
- ・ケーブルバンドボルト：塗膜劣化・発錆，軸力低下



【ハンガーロープ(メッキ皮膜消耗状況)】



【ラッピングワイヤ塗膜劣化状況】




【ケーブルバンドボルト(軸力低下・塗膜劣化)】



腐食レベル：小

【メインケーブル腐食レベル：小】



## (2) 腐食原因

- ・防食機能（塗膜）の経年劣化  
塗装塗替えが行われていなかった
- ・各部材境界部で水が溜まり易い（浸入し易い）構造  
ケーブルバンド・ハンガーロープ  
アンカレッジ内等



【ケーブルバンド・ハンガーロープ  
境界部(水の溜まり易い構造)】




【アンカレッジ・メインケーブル  
挿入部(水の入り易い構造)】

### (3) 対策

#### ・境界部滯水箇所の対策（構造対策）

##### ① ケーブルバンド・メインケーブル境界部

⇒ ブチルゴムとシーリング材による防水処置  
+ケーブル下面水切りの設置





【ブチルゴムとシーリング材による防水処置】

【ケーブル下面水切りの設置】

- ・メインケーブルは重要部材であることから、二重の対策を実施；水切り⇒小さな工夫が高い効果を生む

## ②ハンガーロープ定着金具境界部



【水切り設置】



【防食テープ(ペトロラタム系)巻付け+柔軟型塗装】

### ペトロラタム系防食テープ

- ・柔軟性に優れ、形状を問わずに密着性が良好
- ・防水性を保持する材料

## ・部材取替(構造機能回復)

### ①ケーブルバンドボルトの取替

- ・ボルト頭, ナット部の発鎔, 軸力の低下が大きいものは取替

↓

取り外しが可能なボルトキャップの採用

⇒ 防鎔機能を確保しつつ将来の維持管理性を向上



【ボルト取替状況】



【ボルトキャップ取付状況】

## ②ハンガーロープの取替

- ・発錆の著しいハンガーロープを取替え（腐食度調査）  
⇒バイパス材で無応力にして取替えを実施



【バイパス材設置(ケーブル側)】



【バイパス材設置(補剛桁側)】



【ハンガーロープ取替】


- ・塗装塗替えの実施（防食機能回復）
- ・定期的な塗替えで基本的な防食機能を保持することが重要



【塗替え塗装状況(外面)】



【水抜き孔+防虫ネット】



【塗替え塗装状況(主塔横梁内面)】

## (4) 補修のポイント

- ・適切なサイクルでの塗替えで**防食機能を保持する**ことが重要.
- ・**水仕舞いの小さな工夫が有効.**  
⇒**水切り構造、防水シールなど**
- ・将来的な**維持管理性も考慮した対策も必要.**  
⇒**取り外し可能なボルトキャップなど**



【ケーブルバンド・メイン  
ケーブル境界部】



【ハンガーロープ定着金具  
境界部】



【取り外し可能な  
ボルトキャップ】

## 事例 2


腐食した横桁上フランジの下側に  
補強部材を追加した事例

**橋梁形式：鋼単純ワーレントラス**

**架 橋：1955年（昭和30年）**

**橋 長：570.8m(63.5m+7@63.4m+63.5m)**

**工事内容：横桁補強工，歩道高欄補修工**



# (1) 腐食状況

- ・横桁上フランジ: 腐食（断面減少）



【横桁腐食状況】



【腐食部調査状況】

- ・腐食部をケレンし、フランジの板厚を計測。
- ・断面減少の大きい箇所について対策を実施。




【ケレン後板厚計測】

## (2) 腐食原因

- ・PC床版を横桁間隔で敷き詰めた構造（隙間あり）
- ・凍結防止剤散布による塩分供給



【横桁上の床版目地】



【横桁部 側面】

### (3) 対策

- 既設上フランジの腐食部はケレンして現場塗装
- 腐食した横桁上フランジの下側に、補強用の新たなフランジを設置




【施工前】




【施工後】

腐食要因（凍結防止剤を含んだ雨水の漏水）に対しては、  
横桁上の舗装を打替え、漏水防止対策を実施（別工事）


- 既設横桁上フランジの下側に新たなフランジを設置



正面図



垂直補強材切断 補強フランジ



補強フランジ添接

既設フランジから  
175mm下側に設置

【横桁補強部】

【横桁断面】



【調査・計測】



【取付位置書き】



【垂直補強材切断】



【素地調整】



【高力ボルト締付】



【補強部材取付完了】



【現場塗装】



【排水管取替】


## (4) 補修のポイント

- ・ 現場切斷した既設垂直補剛材と取り合うため、**補強部材製作前に詳細に計測する必要がある。**
- ・ 部材取付はほぼ人力での施工となるため、**人力施工可能な部材重量で設計**することが必要。
- ・ 鋼橋では、**損傷部を残して補強部材を別途取り付けるなどの柔軟な補強方法が可能。**  
⇒ 「損傷部は撤去する」という固定観念は捨て、色々なパターンの補修・補強方法を考えてみることも必要。

## 事例 3

腐食減厚部にエポキシ樹脂を  
塗布した当板補強

**橋梁形式：①9径間単純2主鉄桁 ②8径間単純4主鉄桁**  
**架 橋：①1933年(昭和8年) ②1922年(大正11年)**  
**橋 長：①154.8m(9@16.8m) ②179.2m(8@21.5m)**  
**工事内容：主桁補修，桁連結，支承取替，床版取替  
付属物・橋面工更新，塗替塗装**



# (1) 腐食状況

- ・主桁腹板(水平補強材部)：減厚（断面減少），孔食
- ・横桁，縦桁，横構 : 減厚（断面減少）
- ・支点部 : 支承水平移動機能低下



【主桁腹板腐食状況】

【床版下面腐食状況】


【支点部腐食状況】

## (2) 腐食原因

- ・床版劣化による雨水等の床版下面への漏水
- ・伸縮装置、床版端部からの漏水
- ・車道と歩道との隙間からの漏水




車道と歩道の隙間




### (3) 対策

- ・腐食状況に応じて、**部材取替・当板補強**を実施
- ・主桁腹板の水平補強材を撤去し、**当板補強部材設置**  
⇒既設腹板減厚部にエポキシ樹脂塗布




【腐食補修範囲図】



【主桁腹板補強概要図】

# ・既設水平補強材を撤去し、当板補強部材を設置



【施工フロー】



【現況】



【水平補強材撤去状況】



【水平補強材撤去状況完了】



【素地調整】



【ボルト孔位置書き】



【現場孔明け】



【エポキシ樹脂塗布】



【エポキシ樹脂塗布】



【エポキシ樹脂塗布】



【ボルト本締め】



【部材設置完了】



【現場塗装完了】

## (4) 補修のポイント

- ・腐食補修範囲や補強方針を設定する前の現場計測においては、腐食部の浮錆を事前に撤去することが必要。
- ・腐食減厚部にエポキシ樹脂を塗布する場合は、腐食の状況(減厚量)により判断する。
- ・供用開始から80年以上供用している橋でも、架け替えではなく適切な処置により、長寿命化が可能となる。



【工事完了（側面）】



【工事完了（路面）】

## 事例 4



# 耐候性鋼橋梁における 桁端部の腐食補修

**橋梁形式：2径間連続非合成鋼桁橋**

**架 橋：1989年（平成元年）**

**橋 長：60m(29.550m+29.550m)**

**工事内容：主桁・横桁・横構部材取替工，支承取替工，  
台座改造工，桁端塗装工，伸縮止水工，  
検査路撤去復旧工，添接部取替工**



# (1) 腐食状況

- ・主桁, 横桁, 橫構 : 減厚 (断面減少), 孔食
- ・支承 : 機能不全



【桁端部の腐食状況】



【主桁の孔食状況】



【支承腐食状況】



【横構の腐食状況】

## (2) 腐食原因

### 環境要因（湿潤環境）

- ・地山や植生が近接し、乾湿が起こりにくい
- ・凍結防止剤散布による塩分供給



【架橋位置の環境】




【凍結防止剤の散布】

## (2) 腐食原因

### 構造要因

- 伸縮装置止水構造の損傷による漏水・土砂流入
- 橋台天端立ち壁構造による、桁端部の湿润環境
- 桁端部塗装の未実施



【桁端部の腐食要因構造】




⇒雨水、土砂の支点部への流入

### (3) 対策

#### ①腐食損傷部材の部分取替（主桁・横桁・横構）



【ジャッキアップブラケット設置】



【主桁補強材設置】  
(フィルム型による野書き・切断)



【支承撤去、鋼桁損傷部切断】



【主桁部材取替え】

## ②部分塗装の実施（防食機能向上）

- ・湿潤環境になりやすい桁端部の部分塗装
- ・付着塩分量が多い下フランジの部分塗装
- ・橋台天端にコンクリート表面保護工






図-III.3.8 凍結防止剤を散布する場合の部分塗装の例



【鋼道路橋防食便覧】




【主桁下フランジ部の異常腐食】



【橋台天端のコンクリート表面保護】

# 腐食環境の橋台天端構造の改造


## ・橋台縁部立ち壁の撤去



【橋台改造】  
(橋台縁部立ち壁撤去)

## (4) 補修のポイント

- 耐候性鋼材は緻密なさびを生成し、鋼材の断面減耗量を抑えることが本来の機能。  
「耐候性鋼材＝メンテナンスフリー」という誤った認識を持たない。
- 耐候性橋梁の特徴を理解し適した構造（ディティール）の採用が必要。
- 適切な維持管理計画（定期的な目視点検）が重要。



## 事例 5


### 腐食したアーチリブの部分取替

橋梁形式：3径間鋼ソリッドリブアーチ橋

架 橋：1931年（昭和6年）


橋 長：134m(42.1995m+49.504m+42.2145m)

工事内容：アーチリブ腐食部部分取替工，支承防錆  
端部鉛直材，端対傾構，横桁取替工



# (1) 腐食状況

- ・アーチリブ（端部材）：減厚（断面減少）、孔食
- ・リベット：断面欠損、ゆるみ
- ・支承：機能低下（回転不良）



【支承腐食状況】



【アーチリブ腐食状況(全景)】



【アーチリブ下フランジ】


## (2) 腐食原因

### 環境的要因

- ・日常的な**湿潤環境**(水面から近い, 干満の影響)
- ・船舶による波の跳ね返り

### 構造的要因


- ・形鋼の**組合せ構造**のため, 局所的に水が溜まり易い
- ・アーチという**構造的な勾配**により端部に雨水が集まる



### (3) 対策

#### 塗装仕様の変更(防食機能向上)

- ・橋梁本体 ⇒ 重防食塗装(C5塗装系)の採用
- ・支承部 ⇒ Al-Mg合金溶射(機能回復は潤滑剤注入)



【潤滑防鏽剤の注入、塗膜剥離】



【溶射前ブラスト状況】



【Al-Mg溶射状況】

# 腐食断面減少部の断面回復

## ・腐食部(アーチリブ)の部分取替

リベットによる組合せ部材 ⇒ 当て板補強は困難  
⇒ 部分取替を選択






【施工前】




【施工後】

# 腐食損傷部材（アーチリブ）の部分取替手順





【バイパス材設置】



【ジャッキアップ】

# 荷重受替確認

→可視化による確実な確認



【荷重モニターによるチェック】




【ジャッキアップ時の縁切り確認】

## 荷重受替え後に部材切断～架設



【既設アーチリブ切断・撤去】



【新設部材の架設】

## (4) 補修のポイント

- ・部材の構造・寸法を正確把握・認識し、これに基づいて計画すれば、複雑な構造でも部分取替は可能。
- ・部分取替では取替える部材を無応力化し、その確認が重要 ⇒ 縁切りの目視確認、応力モニター等
- ・狭隘部での作業、複雑な構造 ⇒ 高い精度の計測が必要 ⇒ 原寸模型による確認、3D計測など



【原寸模型】



【原寸模型による施工確認状況】



【3D計測状況】

- ・支承の腐食対策は、機能回復も併せて実施する。  
⇒潤滑防錆剤の注入など

今回の発表が  
少しでもお役に立てれば幸いです。

ご清聴ありがとうございました。